
T1100-4
LLC
XP101
XP100
XJ4
G100
DISPLAY
DISTORT
P_CSM
P_LRM
P_TRO
P_TRY
P_DA1
P_CK1
P_ST1
P_TKM
P_TSOL
P_BUZZ
P_DA2
P_CK2
P_REM
P_3.1
P_3.0
P_GNC
P_KT
P_CK3
P_DA3
P_ST3
P_ST4
R+5V
GND
D+5V
+12V
GND
-12V