5100-4 LJQ
XS3
TRANS
XS2
SW
XS1
FL100 T4AL250V
C102
C109
XS4
W17
C103
FL101 T6.3AL250V
FL102 T6.3AL250V
C104
C105
W2
W1
VD105
C108
VD104
W6
VD103
C101
VD102
VD101
W3
VD100
C100
VD107
VD106
C111
VD113
XP8
VC-
GND
GND
VC+
SR2
SL2
C2
R2
L2
C106
C107
W8
W7
C122
C110
W5
W18
R100
Y100
W12
VD112
R110
V105
V104
W16
L100
L101
W11
W10
W9
W4
W15
L103
L102
L104
XL101
XL100
W19
XP7
SWM
RLY0
P-RC
OVER
VD108
R102
C123
W21
C124
C125
C112
W20
W14
R105
R104
R101
R103
C126
V100
C121
C115
C114
C113
W22
W13
V103
R107
V101
V102
VD111
C117
R108
VD110
R106
C116
R111
R112
R117
R116
R113
C118
R118
R119
R114
C119
C120
R115
R120
R109