
+
−
R7
R8
R23
R33
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
E1
E2
Б1
Б2
R32
ИП-1
1000V
300V
100V
30V
10V
3V
1V
U=
×1Ω
×10Ω
×100Ω
×1000Ω
×10000Ω
Ω
100mV
100μA
0,3mA
3mA
30mA
0,3A
3A
I=
1V
3V
10V
30V
100V
300V
1000V
U~
0